

HP CLEAN

LEISTUNGSSTARKES REINIGUNGSMITTEL MIT
TIEFENWIRKUNG

Für natürliche Verunreinigungen
Lösungsmittel-, säurefrei und sicher auf allen Materialien
Sicher für Haut und biologisch abbaubar



ALLGEMEINE INFORMATION

Produktbeschreibung

Starke penetrierende Wirkung, die die Verunreinigung nach oben bringt.



Verfügbare Verpackungen und Farben

EAN-Code	Beschreibung
5414195001738	HP Clean - Flasche 1L
5414195252734	HP Clean - Kanister 5L
5414195202739	HP Clean - Fass 210L

Anwendungen

- Reinigung aller Oberflächen: Wände, Böden, Kunststoffe, Naturstein, Holz usw.
- Reinigung aller Fahrzeuge (innen und außen): Auto, Motorrad, Wohnwagen, Boot usw.
- Reinigung stark verschmutzter Textilien
- Lösemittelfreie Entfettung von Werkstücken zum Kleben, Abdichten, Schweißen, Beschichten usw.

TECHNISCHE INFORMATION

Spezifikationen

- Farbe: Grün
- Zustand bei Raumtemperatur: Flüssigkeit
- Brennbarkeit: 0
- Löslichkeit: Gänzlich löslich in Wasser
- PH: 9
- Biologisch abbaubar: Ja
- Toxizität: Bei normaler Verwendung nicht giftig, nicht einnehmen
- Haltbarkeit: 24 Monate, in geschlossener Originalverpackung, kühl, trocken und frostfrei lagern

Sicherheitsdatenblatt

[hp-clean-sds-de-250509.pdf](#)

Waschmittel Datenblatt

[website-tec7-hp-clean-67010-rev002-en.pdf](#)

Technisches Datenblatt

[hp-cleannovatechtecvc2026-01-19-11-40-57de-at.pdf](#)

ANLEITUNG

1. Reinigen und Entfetten bei normalen Verschmutzungen:

- HP Clean auf der Verschmutzung anbringen (stets von unten nach oben).
- Zuerst einreiben, dann mit Wasser nachspülen und trocken reiben.

2. Reinigen und Entfetten bei starken Verschmutzungen:

- HP Clean auf der Oberfläche anbringen und +/- 5 Minuten einwirken lassen (je nach Verschmutzungsgrad).
- Beim Anbringen auf vertikalen Oberflächen empfehlen wir, von unten nach oben zu arbeiten.
- Bei schweren Verschmutzungen und porösen Oberflächen kurz aufscheuern mit halbharter Bürste.
- Danach mit klarem Wasser nachspülen.
- Im Bedarfsfalle wiederholen

3. Als starker Tiefenreiniger (z.B. Ölleck auf Beton):

- Ölleck mit Tec7 Cleaner einspritzen und mind. 5 Minuten einwirken lassen.
- Leicht mit halbharter Bürste aufrauen und erneut mit Tec7 Cleaner einspritzen.
- Sie müssen es mind. 5 Minuten einwirken lassen.
- Mit halbharter Bürste leicht aufrauen.
- Nochmals HP Clean auf den Verschmutzungen anbringen und einwirken lassen.
- Die verschmutzten Seifenreste mit klarem Wasser, mit Hilfe eines Gartenschlauchs oder noch besser mit einem Hochdruckreiniger entfernen.
- Im Bedarfsfall kann dieser Vorgang wiederholt werden.