

HP CLEAN

LEISTUNGSSTARKES REINIGUNGSMITTEL MIT TIEFENWIRKUNG

Für natürliche Verunreinigungen

Dösemittel- und säurefrei, sicher auf allen Materialien

Sicher für Haut, biologisch abbaubar



ALLGEMEINE INFORMATION

Produktbeschreibung

Starke penetrierende Wirkung, die die Verunreinigung nach oben bringt.



Verfügbare Verpackungen und Farben

Artikel Nr.	EAN-Code	Beschreibung
492001217	5414195013854	HP Clean - Flasche 1L
492005217	5414195015902	HP Clean - Kanister 5L
492200217	5414195021811	HP Clean - Fass 210L

Anwendungen

- Reinigung aller Oberflächen: Wände, Böden, Kunststoffe, Naturstein, Holz usw.
- Reinigung aller Fahrzeuge (innen und außen): Auto, Motorrad, Wohnwagen, Boot usw.
- Reinigung stark verschmutzter Textilien
- Lösemittelfreie Entfettung von Werkstücken zum Kleben, Abdichten, Schweißen, Beschichten usw.

TECHNISCHE INFORMATION

Spezifikationen

- Farbe: Grün
- Zustand bei Raumtemperatur: Flüssigkeit
- Brennbarkeit: 0
- Löslichkeit: gänzlich löslich in Wasser
- PH: 9
- Biologisch abbaubar: Ja
- Toxizität: bei normaler Verwendung nicht giftig, nicht einnehmen
- Haltbarkeit: 24 Monate, in geschlossener Originalverpackung, kühl, trocken und frostfrei lagern

Sicherheitsdatenblatt

[hp-clean-sds-de-250509.pdf](#)

Waschmittel Datenblatt

[website-tec7-hp-clean-67010-rev002-en.pdf](#)

Technisches Datenblatt

[hp-cleannovatechtec2026-01-20-15-31-20de-de.pdf](#)

ANLEITUNG

1. Reinigen und Entfetten bei normalen Verschmutzungen

- HP Clean auf der Verschmutzung anbringen (stets von unten nach oben).
- Einreiben, Nachspülen mit Wasser und Trockenreiben.

2. Reinigen und Entfetten bei starken Verschmutzungen:

- HP Clean auf der Oberfläche anbringen und +/- 5 Minuten einwirken lassen (je nach Verschmutzungsgrad).
- Beim Anbringen auf vertikalen Oberflächen empfehlen wir, von unten nach oben zu arbeiten.
- Bei schweren Verschmutzungen und porösen Oberflächen kurz aufscheuern mit halbharter Bürste.
- Danach mit klarem Wasser nachspülen.
- Im Bedarfsfalle wiederholen.

3. Als starker Tiefenreiniger (z.B. Ölfleck auf Beton)

- Ölfleck einspritzen mit Tec7 Cleaner und mind. 5 Minuten einwirken lassen.
- Leicht aufrauen mit halbharter Bürste und erneut einspritzen mit Tec7 Cleaner.
- Mindestens 5 Minuten einwirken lassen.
- Nun reichlich HP Clean auf der Verschmutzung anbringen und mindestens 5 Minuten einwirken lassen.
- Mit halbharter Bürste leicht aufrauen.
- Nochmals HP Clean auf den Verschmutzungen anbringen und einwirken lassen.
- Die verschmutzten Seifenreste mit klarem Wasser entfernen, mit Hilfe eines Gartenschlauchs oder noch besser mit einem Hochdruckreiniger.
- Im Bedarfsfalle kann dieser Vorgang wiederholt werden.