



# Trans Inox

TRANSPARENTER DICHTSTOFF MIT INOXPIGMENTEN

- ✓ Halbtransparent
- ✓ Spiegelt die Farbe des Untergrundes wieder
- ✓ Kaschiert Risse und Farbübergänge



## Technische Informationen

- Basis: MS Polymer
- Art: Elastisch
- Viskosität: Pastenartig
- Farbe: Inox/Aluminium mit transparentem Ausfluss
- Versprühbarkeit: 5 bar / 3 mm / 23 °C 160 g/Min.
- Hautbildung: 23 °C 50% rF 5 Minuten
- Klebefrei: 23 °C 50% rF 40 Minuten
- Durchhärtung: 23 °C 50% rF
  - 24 Std. - 4 mm
  - 48 Std. - 5 mm
  - 72 Std. - 8 mm
- Härte - DIN 53505: 40 Shore A
- Volumenschrumpfung nach Aushärtung: < 2%
- Zugfestigkeit: 220 N/cm<sup>2</sup>
- Reißfestigkeit - DIN 53507: ca 40 N/cm<sup>2</sup>
- Thermische Stabilität:
  - -30 °C bis +95 °C
  - Spitzenwert: 155 °C - max. 30 Minuten
- Elastizitätsmodul: 100% 0,9 mPa
- Haftung: Hervorragend auf u.a. Fliesen, Zement, Naturstein, Holz, Beton, Aluminium, außer auf Materialien, die PP, PE, PTFE oder Bitumen enthalten.
- Bruchdehnung - DIN 53504: >350%
- UV-Beständigkeit: Im Laufe der Zeit kann durch externe Einflüsse eine Verfärbung entstehen.
- Überstreichbar: OK bei den meisten lösungsmittel- und wassergetragenen Lacken

## Produkt

### Eigenschaften

- Nach der schnellen Aushärtung extrem stark und dauerhaft elastisch
- Frei von Phthalaten, Lösungsmitteln und Isocyanaten
- Sicher auf Spiegeln und hebt sich nicht von Naturstein ab
- Nahezu geruchlos
- Auch auf feuchtem und rutschigem Untergrund anzuwenden
- Beständig gegen Schimmel und Bakterien
- Wasser- und luftdicht
- Kann auf den meisten Baumaterialien verwendet werden

- Chemische Beständigkeit:
  - Gut: Wasser, Meerwasser, aliphatische Lösungsmittel, Fette, verdünnte organische Säuren, Laugen und Öle
  - Mäßig: Ester, Ketone und Aromate
  - Schlecht: Konzentrierte Säuren und chlorierte Lösungsmittel
- Sicherheitsmaßnahmen: Bitte das Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.

## Verpackung

Trans Inox - Kartusche 310ml

539706273

## Verwendung

- Die Verarbeitungstemperatur erstreckt sich von +5 °C bis +40 °C.
- Auf sauberem, staub- und fettfreiem Untergrund anwenden.
- Tec7 Prepare & Finish eignet sich ideal zum Reinigen, Entfetten, zur perfekten Oberflächenbearbeitung sowie zum Entfernen nicht ausgehärteter Tec7-Polymeren. Bei starker Verschmutzung mit Tec7 Cleaner und/oder Multiclean reinigen.
- Mit Tec Gun / Multigun. Kartuschenpresse (am besten mit teleskopischem Ansaugsystem) auftragen.
- Durch die große Vielfalt an unterschiedlichen Kunststoffen und Zusammensetzungen sowie bei Materialien, die zu SpannungsrisSEN neigen, werden Vorversuche empfohlen.
- Die Haftung auf Kunststoffen, Pulverbeschichtungen, exotischen Hölzern und bitumenhaltigen Materialien vorher testen.
- Brüchige bzw. poröse Untergründe zunächst mit Poxy Primer festigen.
- Aufgrund der Vielfalt der auf dem Markt befindlichen Lacke und Anstrichmittel empfehlen wir Vorversuche. Bei Alkydharz-Produkten können Trocknungsverzögerungen entstehen.
- Bedenken Sie, dass Alkydharzlacke langsamer aushärten.
- Beim Kleben von Spiegeln in Sanitärräumen den Kleber nur in senkrechten Bahnen auftragen, um stagnierende Feuchtigkeit durch Kondensation zu vermeiden.
- Ideale Stärke der Klebstoffsicht für eine optimale Kraft beim Kleben: 3 mm.

## VERBRAUCH IN METERN PRO 310 ML

| Fugenbreite in mm<br>Fugentiefe in mm | →<br>↓ | 5  | 7 | 10 | 12  | 15  | 20  | 25  |
|---------------------------------------|--------|----|---|----|-----|-----|-----|-----|
|                                       | 5      | 12 | 8 | 6  |     |     |     |     |
|                                       | 7      |    | 6 | 4  | 3   |     |     |     |
|                                       | 10     |    |   | 3  | 2,5 | 2,0 | 1,5 |     |
|                                       | 12     |    |   |    | 2,1 | 1,7 | 1,2 | 1,0 |
|                                       | 15     |    |   |    |     | 1,3 | 1,0 | 0,8 |