



WP7-401 Fassaden Schutz

Wasserdichtung

UNSICHTBARER IMPRÄGNIERUNG VON AUSENWÄNDEN

- ✓ Wasserdicht Wände.
- ✓ Lässt die Wände atmen.
- ✓ Energiesparend.
- ✓ Schmutzabweisend.
- ✓ 1 Schicht = 25 Jahre Schutz.

Technische Informationen

- Basis: Silanemulsion auf Wasserbasis.
- Konsistenz: Gel.
- Farbe: weiß / gelb-weiß beim Auftragen, transparent nach der Durchdringung.
- Relative Dichte: 0,83 (+/- 0,02).
- Feststoffgehalt: ca. 25%.
- Anwendungstemperatur: +5°C bis 30°C.
- Regenfest: nach vollständiger Aufnahme (ca. 30 Minuten).
- Haltbarkeit: 12 Monate, bei kühler und trockener Lagerung in der Originalverpackung.

Verpackung

WP7-401 Fassaden Schutz - rechteckiger Eimer
5L

602050217

Produkt

Eigenschaften

Einfach zu verwenden: sichtbar beim Auftragen und unsichtbar nach dem Eindringen. Kann auf allen porösen, mineralischen Oberflächen verwendet werden und ist nach 30 bis 60 Minuten vollständig absorbiert. Verhindert das Eindringen von Regen. Eine trockene Fassade bedeutet Energiegewinn und weniger Frostschäden. Verhindert auch Algen- und Mooswachstum an nach Norden ausgerichteten Fassaden und schützt vor Schmutzansammlungen, sodass die Fassaden leichter zu reinigen sind. Starke Reduzierung der Salzausblühungen und enthält keine Lösungsmittel oder VOCs.

Anwendungen

- Wasserabweisende Behandlung von Fassaden.
- Renovierung von Wänden mit Regendurchbruch.
- Wasserdichte Abdichtung von Ziegelsteinen zum Schutz von außen.
- Für Ziegel, mineralischen Putz, porösen Naturstein, Kalksandstein, Ziegelriemchen, Beton usw.

Verwendung

- Auf eine stabile, saubere, handtrockene und poröse Fassade auftragen. Nach der Reinigung zwei Tage und nach der Reparatur des Mauerwerks mindestens 7 Tage trocknen lassen.
- Unverdünnt in einer dicken Schicht mit einer Fellrolle oder einer Blockbürste auftragen.



Naturstein vollständig behandeln oder abdecken, um Fleckenbildung zu vermeiden. Holz kann auch behandelt werden, zuerst an einer Holzprobe testen und 24 Stunden trocknen lassen. Verschüttetes Produkt sofort mit einem feuchten Tuch entfernen und mit sauberem Wasser abspülen. Material mit sauberem Wasser reinigen. Entfernen Sie getrocknete Flecken mit Tec7 Reiniger. Verbrauch +/- 30 m² / 5 l je nach Oberfläche zwischen 20 und 40 m² / 5 l.

