



# Spray & PUR Cleaner

PUHDISTUSAINE PUR-KIINNITYSPISTOOLILLE / POISTAA KOVETTUMATTOMAN PU-VAAHDON

- ✓ Helppokäyttöinen
- ✓ Jokaiselle pistoolille, vakiokierre
- ✓ Sopii SprayTecille ja kaikille PU-vaahdoille

Puhdistaa & poistaa rasvan

## Tekniset Tiedot

- Ulkonäkö (20°C:ssa): nestemäinen.
- Höyrynpaine 20 °C:  $\geq 3\ 000$  hPa.
- Höyrynpaine 50 °C:  $\geq 8\ 000$  hPa.
- Suhteellinen tiheys 20°C: 0,79.
- Vesiliukoisuus: liukeneva.
- Suhteellinen höyryntiheys  $>1$ .
- Liukenee etanoliin, eetteriin, kloroformiin.
- Säilyvyys: 24 kuukautta, jos säilytetään kuivassa, viileässä ja pakkasettomassa.
- Turvatoimenpiteet: Katso käyttöturvallisuustiedote.

## Pakkaus

Spray & PUR Cleaner - aerosoli 500ml 670801228

## Tuote

### Ominaisuudet

- Helppokäyttöinen.
- Sopii kaikille PU-vaahdoille.

### Sovellus

- PU-vaahdомуovipistoolien puhdistukseen.
- Kovettamattoman PU-vaahdon poisto.

## Käyttö

- 1. PU-pistoolin puhdistus

Käännä pistoolin annostelupainike kokonaan kiinni, ennen kuin ruuvaat Spray & PUR Cleanerin pistooliin.

Ruuvaa patruuna lukitusasentoon asti.

Käännä sitten annostelupainike kokonaan auki ja paina pistoolin vipu kokonaan sisään poistaaksesi vaahtojäämät pistoolista.

Toista tämä, kunnes puhdistusaine on puhdasta.

Käännä annostelupainike jälleen kokonaan kiinni, minkä jälkeen voit ruuvata Spray & PUR Cleaner -patruunan irti pistoolista.

Puhdista rengas perusteellisesti ja poista kaikki jäljellä olevat tuotteet pistoolista.

Varastoi pistooli aina kuivana.

- 2. Kovettumattoman PU-vaahdon poistaminen

Asenna mukana toimitettu suutin patruunaan.

Tarkista, kestäkö käsiteltävä pinta Spray & PUR Cleaneriä. Epäselvissä tapauksissa tee ensin testi paikassa, joka ei normaalisti ole näkyvässä.

Levitä sitten Spray & PUR Cleaneriä kankaalle ja puhdista pinta.  
Toista tämä käsittely tarvittaessa.



Puhdistaa & poistaa rasvan